

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

STD+

VER.03-2017RU



Система направляющих STD+ для секционных промышленных ворот, с необходимым минимальным надпроёмным пространством (перемычкой) – 420 мм.

Характеристика системы:

- Переднее расположение системы пружин, на перемычке
- Внутренняя проводка троса
- Требование к проёму: 100 мм свободного пространства по бокам, 420 мм над перемычкой

В этом руководстве мы ограничимся инструкцией по правильной установке системы направляющих. Данное руководство предназначено для опытных и квалифицированных техников (монтажников) и не предназначено для использования неквалифицированным персоналом.

Стандартный комплект системы направляющих состоит из следующих частей:

- A Вертикальные и горизонтальные направляющие
- B Необходимые стандартные запчасти для монтажа
- C Комплекующие (петли, ролики, и т.д.)
- D Троса
- E Вал
- F Торсионные пружины

Внимание: запчасти (шурупы и т.д.) необходимые для монтажа направляющих в комплект не включены.

Дополнительные аксессуары

- G Крепление горизонтальных направляющих
- H Верхний уплотнитель

Мы уверены, что Вы успешно установите этот комплект. Тем не менее, если у Вас возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь в компанию КРУЖИК.

ВНИМАНИЕ!

При монтаже системы направляющих необходимо принять ряд мер предосторожности для обеспечения безопасности всех специалистов которые монтируют ворота. Обратите внимание на предупреждения и инструкции перечисленные ниже

! Если у Вас есть сомнения, обратитесь к поставщику.

! Это руководство было написано для использования техниками (монтажниками) и не рекомендуется для использования неопытными людьми.

! Это руководство описывает лишь монтажный процесс системы направляющих

! Перед началом установки внимательно прочтите это руководство.

! Некоторые детали могут быть острыми, или могут иметь острые углы. Таким образом, мы рекомендуем использовать защитные перчатки.

! Все запчасти, входящие в комплект, предназначены для использования с данным типом ворот.

! В процессе накручивания пружин необходимо приложить значительное усилие. Работайте осторожно.

Примите стабильное положение.

! Во время установки обеспечьте хорошее освещение. Уберите препятствия и мусор. Обеспечьте, что-бы во время монтажа не было никого постороннего, кроме монтажников. Исключите присутствие посторонних лиц которые могут помешать или подвергнуть себя опасности.

Оборудование необходимое для правильной и быстрой установки

Электроинструменты


- Дрель
- Перфоратор
- Шуруповёрт
- Угловая шлифовальная машина


Необходимые инструменты


- Накидной гаечный ключ 10, 13, 14, 15, 17 мм
- Комплект рожковых ключей 10, 13, 17
- Комплект шестигранных ключей насадки диаметром 10, 13 мм + удлинитель
- Плоскогубцы, щипцы
- Молоток
- Уровень
- Рулетка
- Нож
- Карандаш
- 2-а стержня (вала) для натяжения пружины
- Веревка
- Струбцины


Требования к проёму при монтаже секционных гаражных и промышленных ворот, для ихней безупречной работы!




- Ровность поверхности
- Для монтажа секционных ворот: боковые заплечники, перемычка, пол должны быть в ровной плоскости. Боковые заплечники и перемычка должны быть в одной плоскости. Максимально допустимый перепад в плоскости может составлять +/- 2мм.
- Поверхность стен при монтаже должна быть твердой и сухой. В месте монтажа секционных ворот не должно быть кладки электрического кабеля.
- Любые неровности поверхности (в пределах допустимых отклонений) могут повлиять на правильную работу ворот.









































































Вариант с использованием четырех пружин















≤ 300 кг





≥ 301 кг
















Výrobce Kružík s. r. o. Velešlavská 2357 767 01 Kroměříž		CE
05		
Vnata spůlňi podminky normy		
EN (Směrnice)		
SEKČNÍ VRATA		
výrobní číslo:	<input type="checkbox"/>	X
odolnost proti zatížení větrem:	<input type="checkbox"/>	X
součinitel prostupu tepla:	<input type="checkbox"/>	X
průhlednost:	<input type="checkbox"/>	X
vodotěsnost:	<input type="checkbox"/>	X
rok výroby:	<input type="checkbox"/>	X
váha vrat:	<input type="checkbox"/>	X
orientační počet otáček pružin:	<input type="checkbox"/>	X
Základ vstupů při pohybu vrat do pracovního prostoru vrat!		
UPOZORNĚNÍ		
Každých 6 měsíců kontrolovat:		
Navíjecí lanka, navíjecí bubliny, šroubové spoje, pružiny, vyčistění a promazání všech kluzných ploch i (otáček torzních pružin, panů, koleček), vyčištění vodících kolejkic.		
Při větším rozsahu opravy kontaktujte montážní firmu.		































≤ 300 kr





Инструкции по демонтажу секционных промышленных ворот.

Секционные ворота при демонтаже всегда должны быть в закрытом положении!!!

При демонтаже ворот сначала ослабьте пружины!!!

1) Ослабление пружины

Сначала вставим в пружину стержень (вал) для натяжения пружины и ослабляем закрепляющий болт на торсионной пружине. Пружину ослабляем так, что поворачивая голову пружины в направлении её усилия до тех пор, пока её усилие не перестанет действовать. Для ослабления пружин промышленных ворот нам нужны 2-а стержня диаметром 16 мм.

2) Демонтаж панелей

После демонтажа пружин начинаем демонтировать верхние, средние и боковые петли. Демонтаж петель мы всегда начинаем с верхней панели. При демонтаже петлей, панель должна быть ослаблена. Повторите эту процедуру с оставшимися панелями. В нижней панели, демонтируйте петли, снимите троса.

3) Демонтаж торсионных пружин, барабанов и торсионных валов

Ослабляем закрепляющие болты на наматывающих барабанах, предохранителях пружин и отвинчиваем торсионные пружины от предохранителей. В случае 2-х торсионных валов освобождаем соединитель торсионного стержня и производим демонтаж. В случае комплектации ворот боковым электроприводом, перед демонтажем торсионного вала необходимо демонтировать электропривод. Торсионный вал перемещаем в сторону так, чтобы он вышел из предохранителя разрыва пружины, после этого выдвигаем его в противоположном направлении из консоли подшипника.

4) Демонтаж верхних консолей, предохранителей разрыва пружин

После демонтажа торсионной системы демонтируем из верхнего проёма верхние консоли, предохранители разрыва пружин.

5) Демонтаж горизонтальных направляющих

Демонтируем горизонтальные направляющие с потолка, откручиваем болты соединяющие горизонтальные и вертикальные направляющие.

6) Демонтаж вертикальных направляющих

Отсоединяем вертикальные направляющие от боковых запячечников.