FICHA TÉCNICA

# STUC-PRIM

## PRIMÁRIO PARA SUPORTES MUITO ABSORVENTES






### Composição do material

BAUTEC STUC-PRIM é uma dispersão à base de resinas sintéticas, com elevada resistência aos álcalis.

### Campo de aplicação

Para utilização em interiores. Destina-se ao tratamento de suportes muito absorventes ou de absorção heterogénea, como alvenarias mistas ou betão celular, antes da aplicação de reboco à base de gesso. Um suporte não tratado pode provocar uma secagem e um endurecimento demasiado rápidos do reboco, dificultando a sua aplicação correta.

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| **Cor** | Amarelo |
| **Densidade** | 1 |
| **Diluição** | 1:1 até um máximo de 1:3 |
| **Consumo** | Aprox. 100 g/m² (não diluído) |

### Armazenamento

Proteger do gelo, da exposição solar direta e das temperaturas elevadas. As propriedades do produto são garantidas até 12 meses após a data de fabrico (ver embalagem). Proteger as superfícies que não serão tratadas e remover imediatamente os salpicos de STUC-PRIM com um pano húmido.

APLICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES

# Modo de aplicação

## Verificação do produto

BAUTEC STUC-PRIM não deve apresentar grumos nem cheiro azedo.

## Preparação do suporte

O suporte deve estar limpo, estável e seco. Durante a aplicação e a secagem, a temperatura ambiente e a do suporte não devem ser inferiores a +5 °C.

## Método de aplicação

Consoante a capacidade de absorção do suporte, diluir 1 parte em volume de BAUTEC STUC-PRIM em 1 a 3 partes, no máximo, de água limpa. Aplicar a mistura uniformemente sobre o suporte com rolo, trincha, pincel ou equipamento de pulverização (pistola / airless).

## Aplicação mecânica / equipamento

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | Máquina de pulverização airless |
| **Bico** | 517 |
| **Pressão** | 70 a 90 bar |

## Aplicação do reboco

O suporte tratado deve estar completamente seco antes de se aplicar o reboco de gesso. Tempo mínimo de secagem: 6 horas.

## Suportes admissíveis

Betão celular, blocos Silka, tijolo cerâmico, gesso, etc.

## Limpeza

Limpar as ferramentas imediatamente após a utilização. Remover com água os salpicos e outras manchas enquanto estiverem frescos. O material seco pode ser dissolvido gradualmente com água e sabão ou com um solvente orgânico.

## Embalagem

Baldes de 5 kg e 15 kg.