


# MDR 32

## MASCHIATRICE AUTOMATICA A CAMBIO INGRANAGGI

AUTOMATIC TAPPING MACHINES  
WITH GESR-BOX DRIVE


Protezione antinfortunistica  
Spindele safety guard



### MDR 32


Leva sensibile di inversione  
a comando manuale per  
filettature con rompitrucciolo  
nei materiali difficili per passi  
fini e molto precisi.

*Manually-operated sensitive  
lever that enables the chip  
breakage and high-precision  
also on small threads.*




### MDR 32


Cambio ingranaggi  
Gear-box drive  
64-105-128-185-210-300  
370-500-600-860-1000  
1720 1/min kW2,2



### BANCO / BANCH



### COLONNA / COLUMN



### PIEDISTALLO / PEDESTAL

