

הוראות ונהלי בטיחות במפעל

1. אסור ! לעבוד על מכונה שלא קבלת עליה הדרכה
2. חובה ! לנהוג על פי כל אמצעי הבטיחות ועל פי ההדרכה שקיבלת.
3. במידה ואיני בטוח בכל פעולה שעליי לבצע מחובתי בלבד ! לפנות מיד לאחראי עלי.
4. אסור ! לעבוד על מכונה שיש חשש שאינה תקינה.
5. אסור ! לעבוד על מכונה ללא אישור האחראי .
6. חובה ! להשתמש בצידוד מגן אישי בכל מחלקה לפי ההוראות של מנהל המחלקה .
7. חובה ! לקיים ולעבוד לפי הוראות הבטיחות של כל מכונה (הוראות הבטיחות תלויים מעל כל מכונה) במידה ומשהו לא מובן יש לפנות למנהל.
8. חובה ! על כל עובד במפעל לנעול נעלי בטיחות !
9. חובה ! על כל עובד לבדוק את סביבת העבודה בתחילת משמרת ולדאוג לסביבה נקייה ומסודרת בסוף משמרת!
10. חובה ! לבדוק חזותית את המכונה לפני תחילת העבודה.
11. חובה ! לבדוק ולכבות את המכונה בגמר העבודה.
12. אסור ! לגעת במערכת החשמל .
13. אסור ! לטפס על משטחים ריקים או מועמסים בסחורה כל שהיא!
14. חובה ! לנהוג בזהירות כללית תוך הפעלת שיקול דעת בכל זמן השהייה והעבודה בשטח המפעל.
15. חובה ! לדווח על מפגעים במפעל למנהל .
16. אסור לכסות את הראש בקפוצ'ון.

לאחר שקראתי ונהלי הבטיחות במפעל, אני מתחייב לפעול לפיהן, וידוע לי שבמידה ולא אקיים את נהלי הבטיחות בעבודה אני חושף את עצמי ואת חברי בעבודה לסכנה ולוקח על עצמי את האחריות לתוצאות.

חתימת העובד _____.