# Комплект тест-объектов (модернизированный) для проверки параметров обнаружения рентгеновского досмотрового оборудования (ТРТИМ)

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТИЯЛ.411449.001РЭ



#### 1. Введение

Руководство содержит сведения о назначении, описание и порядок использования комплекта тест-объектов (ТРТИМ) при проверке обнаружительных параметров рентгеновского досмотрового оборудования (РДО): рентгенотелевизионных интроскопов (РТИ) и рентгенотелевизионных интроскопов с компьютерным томографом (РТИКТ) всех типов, применяемых для досмотра ручной клади, багажа, грузов и бортовых запасов.

Применение комплекта тест-объектов ТРТИМ позволяет проверить соответствие обнаружительных параметров РТИ требованиям Указания Росавиации АН1.06-4709 от 21.12.2011 г., Руководства по авиационной безопасности ИКАО № 8973 изд. 2019, ред. 11, пп. 7.6.3.8 и 7.6.3.9 требованиям ГОСТ Р 55249-2012, ГОСТ Р 57238-2016 и заявленным характеристикам от производителей РДО.

Методика применения комплекта тест-объектов для проверки параметров обнаружения рентгеновского оборудования соответствует правилам и процедурам проверки обнаружительных характеристик рентгенотелевизионного интроскопа, определенных в Руководстве по использованию комплекта тест-объектов для проверки параметров обнаружения рентгеновского оборудования, утвержденных Департаментом авиационной безопасности и специального обеспечения полетов Минтранса России от 16.10.2001г.

Новизна технических решений в ТРТИМ подтверждается патентами № 2411227 и № 216650 РФ. Конструкция ТРТИМ позволяет изменить любой тест-объект из комплекта в соответствии с возможными изменениями требований к параметрам обнаружения РТИ.

Эксплуатация, транспортирование, хранение и утилизация тест-объектов комплекта не требует специального разрешения

В письме Минтранса России исх. Д11/1413-ис от 25 января 2022 г. в адрес ООО «Артвис 2» отмечается, что ТРТИМ не подлежит обязательной сертификации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 969.

#### 2. Назначение

ТРТИМ является специальным средством измерения и предназначен для проверки параметров обнаружения РДО методом оценки изображения на экране монитора РДО при просвечивании ТРТИМ.

Проверка изображения с помощью ТРТИМ позволяет контролировать параметры обнаружения РДО, поставляемого различными изготовителями, а также контролировать изменение обнаружительных параметров РДО в процессе эксплуатации.

ТРТИМ может использоваться при приёмке работ по настройке РДО изготовителями, специалистами сервисных центров и субъектами транспортной инфраструктуры.

#### 3. Описание

ТРТИМ упакован в ударопрочный футляр.

Каждый тест-объект имеет маркировку металлическим шрифтом, видимую на экране монитора РДО.

# Виды исполнений ТРТИМ приведены в таблице 1.

# Таблица 1

10	юлица 1					
Испол- нение	Описание ТО	ТРТИМ с двумя инертными имитаторами ВВ	ТРТИМ с одним инертным имитатором ВВ	ТРТИМ без имитаторов ВВ	ТРТИМ (портативный)	
Тип ТО		Т	ТИЯЛ.411449.002			
TO1	Медная проволока диаметрами 0,08; 0,10; 0,12; 0,15; 0,19; 0,25 мм и 3-ступенчатый алюминиевый клин с высотой ступеней 4,8; 7,9; 11,1 мм	•	•	•	•	
TO 2	Инертный имитатор BB	200 г	400 г	_	Имитатор ВВ	
TO2	Caxap	_	_	•	400 г или сахар	
	Стальной клин толщиной от 15 до 50 мм с шагом измерения толщины клина 1 мм. Под клином вдоль всей его длины расположена свинцовая пластина толщиной 1 мм и шириной 10 мм	•	•	•	_	
TO3	Стальной клин толщиной от 15 до 40 мм с шагом измерения толщины клина 1 мм. Под клином вдоль всей его длины расположена свинцовая пластина толщиной 1 мм и шириной 10 мм	_	_	_	•	
TO4	Полосы металлической решётки с параметрами 0,50; 0,33; 0,25 пар линий/мм	•	•	•	•	
ТО5	Три стальные пластинки 15х15 мм и толщиной 0,05; 0,1; 0,15 мм	•	•	•	•	
TO6	Инертный имитатор BB	400 г	_	_	_	
Масса, кг	Не более	4	3,8	3,3	2	
Габариты, мм	Не более	340x275x83	340x275x83	340x275x83	275x225x83	

#### Назначение тест-объектов

**ТО1** предназначен для проверки **обнаружительной способности** – способности РДО обнаруживать медную проволоку, в том числе за трехступенчатым алюминиевым клином.

**ТО2** предназначен для проверки **различающей способности** — возможности различать по цвету окрашивания на экране монитора РДО материалы с различными атомными номерами: как правило, неорганика (алюминиевый клин ТО1) окрашивается в сине-зелёный цвет, органика (сахар или инертный имитатор ВВ) — в жёлто-оранжевый цвет. В случае инертного имитатора ВВ ТО2 позволяет проверить способность программного обеспечения РДО автоматически оконтуривать (выделять) в ручной клади вещества, с плотностями и эффективными атомными номерами, соответствующими ВВ.

**ТОЗ** предназначен для проверки **проникающей способности** рентгеновского излучения — позволяет определить максимальную толщину стали, прозрачную для рентгеновского излучения.

При проверке определяется максимальная толщина клина, за которой еще видна свинцовая пластина.

**ТО4** предназначен для проверки **разрешающей способности** РДО – возможности разрешать размеры полос металлической решётки на экране монитора.

**ТО5** предназначен для проверки **линейности** проникающей способности РДО для малых толщин стали, характеризуемой отображением на экране монитора разными градациями плотности зелёно-сине-серого цвета для разных толщин.

**ТО6** инертный имитатор BB для проверки способности программного обеспечения РДО автоматически оконтуривать (выделять) в ручной клади, багаже, грузах и бортовых запасах вещества, с плотностями и эффективными атомными номерами, соответствующими BB.

# 4. Конструкция

Все ТО расположены на шасси и имеют металлическую маркировку, видимую на экране монитора РДО.

Футляр, внутри которого расположено шасси, имеет проушины для пломбировки. Габаритные размеры изделия и масса различных видов ТРТИМ приведены в таблице 1.

### 5. Техническое обслуживание

ТРТИМ не требует специального технического обслуживания.

ТРТИМ необходимо содержать в чистоте и не помещать в футляр посторонние предметы.

#### 6. Порядок проверки параметров обнаружения

Расположение ТРТИМ на ленте транспортёра зависит от конструкции РДО. В случае вертикального луча РДО ТРТИМ должен располагаться горизонтально на ленте, в случае горизонтального луча ТРТИМ должен располагаться вертикально.

Во всех случаях ТРТИМ должен быть максимально удалён от генератора РДО. Для проверки параметров обнаружения РДО необходимо:

- включить РДО в соответствии с его инструкцией по эксплуатации;
- поместить ТРТИМ на транспортёрную ленту РДО;
- провести 2-3-кратное просвечивание ТРТИМ (для стабилизации параметров обнаружения РДО);
- провести анализ изображения внутреннего содержания ТРТИМ на экране монитора РДО последовательно по тест-объектам от первого до последнего. По результатам проверки обнаружительных параметров оформляется протокол, в который заносятся сведения согласно таблице 2.

#### Таблица 2

Тип РДО	Заводс- кой номер	Год выпуска	Год ввода в эксплуа- тацию	Дата последнего ремонта	101	TO2	£01	TO4	\$OL	90L

### 7. Меры предосторожности

Оберегать футляр с комплектом тест-объектов от механических повреждений, попадания внутрь футляра воды, агрессивных паров и жидкостей.

#### 8. Комплектность

- 1 Комплект тест-объектов:
- 1.1 ТРТИМ ТИЯЛ.411449.001
- 1.2 ТРТИМ (портативный) ТИЯЛ.411449.002
- 2 Руководство по эксплуатации комплекта тест-объектов для проверки параметров обнаружения рентгеновского оборудования (ТРТИМ) ТИЯЛ.411449.001РЭ

## 9. Транспортирование, хранение и эксплуатация

ТРТИМ в упаковке допускает транспортирование:

железнодорожным транспортом в закрытых вагонах и контейнерах без ограничения расстояния;

водным транспортом в трюмах судов, контейнерах, исключающих попадание в них воды, без ограничения расстояния;

автомобильным транспортом по дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием на дальность до 1500 км со скоростью до 60 км/час и по грунтовым дорогам на дальность до 300 км со скоростью 30 км/час;

авиационным транспортом в грузовом отсеке без ограничения расстояния.

При всех видах транспортирования температура окружающего воздуха должна быть в пределах от минус 50  $^{\circ}$ C до плюс 50  $^{\circ}$ C, относительная влажность воздуха не должна превышать 95  $^{\circ}$ M при температуре плюс 35  $^{\circ}$ C.

ТРТИМ в упаковке должен храниться и эксплуатироваться в отапливаемом помещении при температуре от плюс 5  $^{\circ}$ С до плюс 45  $^{\circ}$ С и относительной влажности до 75  $^{\circ}$ С при температуре плюс 30  $^{\circ}$ С.

#### 10. Утилизация

ТРТИМ не содержит редких, драгоценных, радиоактивных материалов и вредных веществ. Должен утилизироваться как лом чёрных и цветных металлов, а также пластмасс. Утилизация производится в установленном порядке.

### 11. Сведения о поверке

ТРТИМ поверке не подлежит.

#### 12. Свидетельство о приёмке

Комплект т	ест-об	бъектов Т	ГРТИ	М заводсі	кой но	мер				
изготовлен	И	принят	В	соответс	гвии	c	обяз	вательными	требо	ваниями
государственных	станд	цартов,	дейст	гвующей	техни	ичесн	кой	документац	ией,	прошёл
технический контр	оль и	признан	годн	ым для эк	сплуат	гаци	И.			

ТИЯЛ411449.00	
обозначение документа, по	дата изготовления
которому произволится поставка	

# 13. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации и хранения комплекта тест-объектов ТРТИМ устанавливается 2 (два) года с момента передачи заказчику при условии выполнения требований разделов 7 и 9 настоящего руководства.

Средний срок службы комплекта тест-объектов ТРТИМ 10 лет с момента передачи заказчику при условии выполнения требований разделов 7 и 9 настоящего руководства.

Представитель ООО «Артвис 2»		/
МΠ		