



SIEMPRE después de montar correctamente la herramienta abrasiva y antes de usarla, encienda la máguina y déjela trabajar en vacío durante un minuto para asegurarse de que la herramienta abrasiva no está dañada.





NUNCA encienda la máquina si la guarda no está colocada y ajustada correctamente.







Siga las medidas de seguridad de uso de acuerdo a la herramienta abrasiva que esté utilizando.

Discos de desbaste y corte

NUNCA utilice un disco que se haya mojado, la humedad captada crea condiciones de desbalanceo y degrada la resina, si el disco se mojó debe



NO presione excesivamente el disco cuando esté cortando o esmerilando, ni golpee contra el material de trabajo.




NUNCA ladee el disco durante el corte, ni haga cortes curvos.



SIEMPRE guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni

Ruedas abrasivas







NUNCA furece una rueda en la flecha ni altere el diámetro del barreno. Si la rueda no entra en la flecha consiga una que sí entre.



Procure no colocarse enfrente de la rueda cuando esté esmerilando.




NUNCA esmerile por el lado de la rueda a menos que haya sido diseñada para ello. Ni golpee la rueda con la pieza que se va a esmerilar.



SIEMPRE cierre la llave del líquido enfriador (abralub) antes de detener la rueda, con el fin de evitar crear condiciones de desbalanceo.









Seguir estas medidas de seguridad es en

BENEFICIO PROPIO

Las reglas de seguridad son para todos,

¡Porque los accidentes no hacen excepciones!

- SIEMPRE busque el logotipo OS , garantía de alta
- **SIEMPRE** pida asesoría a un experto.
- **SIEMPRE** respete todas las normas de seguridad.
- **SIEMPRE** opere los productos sin exceder las velocidades máximas indicadas en la etiqueta.
- **SIEMPRE** use el equipo de seguridad recomendado.
- **SIEMPRE** maneje y almacene los productos en forma cuidadosa.



TENAZIT



Abrasivos Especiales S.A. de C.V. M. Cervantes Saavedra No. 432, Col. Irrigación, C.P. 11500, Ciudad de México Tel.: 01 55 55571966









Para obtener el **MÁXIMO** rendimiento de los productos es **NECESARIO** emplearlos correctamente, tome las siguientes:

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Identifique la operación a realizar.

SIEMPRE elija la herramienta abrasiva adecuada para cada operación.

DISCOS ABRASIVOS

DESBASTE

Discos de cubo de 6 mm de espesor

CORTE

Discos de cubo de 4 mm o menos de espesor y discos planos.



NUNCA desbaste con los discos que son para corte y nunca corte con los discos que son para desbaste.

Determine la máquina a utilizar.

SIEMPRE elija el disco adecuado a su máquina.

ESMERILADORA ANGULAR (150 mm) (230 mm)





Elija el adaptador adecuado.


SIEMPRE utilice el adaptador correcto para montar la herramienta abrasiva en su máquina.

Para discos de cubo Tipo 27 y 42	Para discos planos Tipo 41
Esmeriladora angular Rosca (5/8"-11H) Rosca (M14-2) 541 CLAVE 961 542 CLAVE 958	Esmeriladora angular Rosca (5/8"-11H) Rosca (M14-2) 547 CLAVE 961 538 958 (Fig. 1) (Fig.2) (Fig. 2)
(Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 1) (Fig. 2) fig. 1 fig. 2	(Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 1) (Fig. 2) fig. 1 fig. 2

Le recomendamos el uso de los accesorios especiales **TEMAZIT**: que son los únicos con respaldo técnico especializado.

Conozca el marcaje del producto.

SIEMPRE siga las recomendaciones de seguridad del fabricante de la máquina y la herramienta abrasiva.



ldentifique el logo o S

Seguridad de los Abrasivos.

más altos estándares de calidad.

Identifique los pictogramas de Seguridad.



🚫 Identifique el material de uso.

oSa son las siglas de la Organización para la

Aseguran al usuario que los productos son

consistentemente seguros y han sido fabricados con los



ldentifique la velocidad de trabajo máxima.

SIEMPRE asegúrese de que la máquina no excede las máximas rpm que vienen marcadas en el producto o en el empaque del mismo.

Utilice el equipo de protección adecuado.

SIEMPRE use el equipo de protección personal indicado.



Monte la herramienta abrasiva en la máquina:

SIEMPRE asegúrese de que la máquina está desconectada de la corriente eléctrica








NUNCA monte una herramienta abrasiva en una máquina cuya velocidad sea superior a la velocidad máxima de operación indicada en el producto.









NUNCA use bridas o tornillos de montaje dañados,

Asegúrese de que la pieza a trabajar esté firmemente sujeta.



